

様式1

令和4年度危険箇所一覧

【 大山小学校 】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	○対策済 △対策中 ×対策不可
1	伊佐大山線	居酒屋(なんじゃあれ)の交差点	交通量が多く、車が見えにくい。優先道路があいまいで、児童の通行時に車がなかなか停車してくれない。	信号機の設置はできないとの回答だが、児童の通行時に車両が止まれる看板の設置等	生活安全課	△看板提供予定
2		国道58号線からJA前の交差点道路	スピードを出す車が多い。	注意喚起の看板設置やスクールゾーンの塗りなおし等 自治会へ看板提供済み	生活安全課	○
3	国道58号線	大山1丁目三叉路 ※過去に交通事故有り	スピードを出し、右折する車や児童が通行中にもかかわらず、信号無視の車がある。	立哨指導や児童への周知(指導)及び車への注意喚起の必要性	教育委員会	○
		大山1丁目三叉路 ※過去に交通事故有り	スピードを出し、右折する車や児童が通行中にもかかわらず、信号無視の車がある。	横断歩道のカラー化(R5年3月末対策予定)	南部国道事務所	△R5年3月末対策予定
4		学校裏駐車場入口正面の路地(田芋畑へつながる路地)	路地入り口付近が道路に面し危険で、路地自体が急斜面で危ない	通学路に適さない、危険(通らないように指導)	教育委員会	○
5		伊佐公園近くにある交差点	児童が横断するために待っていても、車がなかなか止まってくれない。	ボタン式信号機など横断し易くするための対策	宜野湾警察署	×教育委員会
6	国道58号線	大山小裏門からハルヨイ橋	交通量が多く、左折の時にスピードを出す車がいる。	立哨指導や児童への周知(指導)及び車への注意喚起(左折時の巻き込み)の必要性	教育委員会 生活安全課	
		大山小裏門からハルヨイ橋	交通量が多く、左折の時にスピードを出す車がいる。	横断歩道のカラー化(R5年3月末対策予定)	南部国道事務所	△R5年3月末対策予定
7		ユニオン(伊佐)前交差点 伊佐2丁目	交通量が多く、横断歩道が消えかかっている。	立哨指導や児童への周知(指導)及び車への注意喚起の必要性 横断歩道の塗り直し	教育委員会 宜野湾警察署	△交通課確認
8	伊佐大山線	大山6丁目付近(ニトリ近く)	緩やかな下り坂で砂利道になっており、車の出入りが激しいが、児童の通行や放課後の遊び場になっている。	児童への周知(指導)及びパトロールの強化を要請	教育委員会 宜野湾警察署	○
9		大山小学校正門前	登下校時の駐停車違反の車の量が多く危険である。	カラー舗装 道路に止まれの表示	道路整備課	×教育委員会
10		伊佐2丁目ふんしん川	フェンスが途切れているため危険である。	フェンス設置	道路整備課	△2月設置予定