

令和2年12月24日

保護者各位

宜野湾市立大山小学校
校長 宮城 信夫
(公印省略)

校舎老朽化に伴う安全管理の徹底について

平素より、本校の教育活動にご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。

さて、みだしのことについて、12月22日(火)に学校給食搬入口に長さ5センチ程度の石片を調理員が発見しました。詳しく調べると、屋上のレンガの一部の可能性が高いことがわかりました。幸い、普段児童が立ち入るところではないため、被害はありませんでした。12月11日(金)にも、4階空き教室の天井の一部が、長雨による漏水のため剥離しております。

これらの事態に鑑み、教育委員会と連携し、下記の通り今後の対応策について検討しています。

つきましては、全児童の安全の確保に全力を尽くしていく所存ですので、保護者の皆様のご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

記

対応策

- ①給食センター側、1年教室と体育館間は、安全が確認されるまで児童の立ち入りを禁止とする。
- ②宜野湾市教育委員会と連携し、速やかに屋上レンガの修繕を行う。
- ③教室天井やその他設備についても、業者による点検を依頼する。
- ④安全指導を徹底するとともに毎月の職員による安全点検を強化し、危険個所の発見に努める。

* 不明な点や質問等ございましたら、学校までご連絡ください。

電話番号 897-2174